

大气污染综合治理强化督查

滨州市突出问题督办企业名单(第2期)

近日,环保部印发了《关于对强化督查发现问题进行督办的函》(环督函[2017]2号),对7月21日至7月27日强化督查组在我市检查发现的36家问题企业进行督办。其中环境突出问题30家(滨城区14家、阳信县5家、无棣县1家、博兴县2家、邹平县1家、经济技术开发区4家、高新区1家、北海经济开发区2家)、“散乱污”企业6家(滨城区4家、阳信县1家、邹平县1家)。现根据环保部要求,将相关问题予以公示。

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题
1	滨州市	滨城区	滨州市五环德圈制造有限公司	现场检查时未生产,电熔炉未配套建设除尘设施。
2	滨州市	滨城区	滨州滨渤耐磨合金有限公司	现场检查时未生产,检查时临时停产,电熔炉未配套建设除尘设施。
3	滨州市	滨城区	滨州市甲泰彩印包装有限公司	现场检查时正在生产,印刷工序未配套建设VOCs治理设施。
4	滨州市	滨城区	大唐滨州发电有限公司	现场检查时正在生产。1.房内未配备二氧化硫标气;2.氮氧化物标气已过期;3.未定期校验,无校验记录;4.检查7月16日校准记录数据用零气和30PPm的标气进行二氧化硫校准,但现场站内无相应标气气瓶;5.氮氧化物校准记录与二氧化硫校准记录存在同类问题;6.过剩空气系数应为1.4,实际设置为0.7;7.烟气在线监测设备速度场系数未按照规范通过监测确定,设置为1.8;8.在线监测问题未安装烟气湿度测定仪,湿度设定为0%。
5	滨州市	滨城区	滨州金安热电有限公司	现场检查时正在生产。1.烟气在线监测设备速度场系数未按照规范通过监测确定,设置为1.2;2.在线监测问题未安装烟气湿度测定仪,湿度设定为0%。
6	滨州市	滨城区	滨化集团热力公司	现场检查时正在生产。1.烟气在线监测分析仪内采样管内冷凝严重,可见冷凝水流动;2.设备速度场系数未按照规范通过监测确定,设置为1.3;3.未定期校验,无校验记录。
7	滨州市	滨城区	山东滨奥电线电缆有限公司	现场检查时正在生产。电缆车间电线、电缆包裹绝缘体工序未安装VOC处理装置,PVC加热产生的有机废气直接排放。
8	滨州市	滨城区	山东中硕滤清器技术有限公司	现场检查时正在生产。1.PU生产线产生的有机废气未安装VOCs处理装置;2.滤芯固化区注塑工序热熔胶产生的有机废气未安装VOCs处理装置。
9	滨州市	滨城区	滨州绿邦板业有限公司	现场检查时正在生产,硅酸钙板车间蒸汽工段有机废气长期漏排。
10	滨州市	滨城区	滨州滨海塑胶有限公司	现场检查时正在生产,热熔胶工序已安装有机废气收集治理设施,但检查时该设施未运行。
11	滨州市	滨城区	山东省滨州市鑫盛金属网有限公司	现场检查时正在生产,无环保手续,金属网露天喷漆,无有机废气治理设施。
12	滨州市	滨城区	滨州市乐泰电缆桥架有限公司	现场检查时正在生产,无环保手续。1.喷砂工序未安装污染防治设施,喷砂时无组织排放明显;2.烘烤工序未安装污染防治设施,车间气味刺鼻;3.私建2台燃煤小锅炉,未配套建设污染防治设施,烟气直排。
13	滨州市	滨城区	滨州市君顺塑业管道有限公司	现场检查时停产,有近期生产痕迹,无环保手续。1.原料主要为聚氯乙烯树脂,未安装VOCs治理设施;2.塑管时产生的粉尘直接通过引风机排放,未建设污染防治设施。
14	滨州市	滨城区	山东黄河创业钢结构有限公司	现场检查时正在生产。1.焊接工段无污染防治设施,车间粉尘较明显;2.喷漆工段未配套建设VOCs治理设施。
15	滨州市	阳信县	阳信东泰精密金属有限公司	现场检查时正在生产,研磨、喷砂、浇铸工段未按环评要求建设污染防治设施,粉尘污染严重。
16	滨州市	阳信县	阳信祥祥电子科技有限公司	现场检查时正在生产,元器件加热烘干工序产生非甲烷总烃,未安装VOCs治理设施,废气直排。
17	滨州市	阳信县	阳信县华阳清真肉类有限公司	现场检查时正在生产。1.私建1台燃煤茶浴小锅炉,无污染防治设施;2.屠宰工段未按环评要求建设恶臭气体净化设施。
18	滨州市	阳信县	山东省阳信得益包装有限公司	现场检查时正在生产,无环保手续,覆膜、涂布工段未配套建设VOCs治理设施。
19	滨州市	阳信县	山东阳信县恒益清真肉类有限公司	现场检查时正在生产,无环保手续,屠宰工段未按环评要求建设恶臭气体净化设施。
20	滨州市	无棣县	无棣海力五金有限公司	现场检查时正在生产。1.钝化工段酸尾气无收集装置;2.焙烧炉尾气未安装环保设施;3.抛丸车间抛光除锈工段引风机末端无排气管,无末端治理设施;4.抛光车间抛光工段排放口不规范,排放口与烟道未连接;5.精铸车间铸模工段未采取抑尘措施,烟气直排;6.抛丸车间打磨工段无任何收集处置装置。
21	滨州市	博兴县	山东京博控股股份有限公司恒丰分公司	现场检查时正在生产。1.超低排放标准为二氧化硫30mg/m ³ 。在线监测量程过大,设置量程为300ppm(即858mg/m ³);2.分析仪内采样管路冷凝严重,冷凝水清晰可见;3.未定期对仪器进行校准,无校准记录;4.未按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HG/T75-2007)要求通过监测确定速度场系数,现场人工设置为1,影响流量测定准确性。
22	滨州市	博兴县	山东华韵新材料有限公司	现场检查时正在生产。1.冷轧机组冷轧过程中产生的乳化液烟雾未经净化直排;2.酸洗机组酸雾收集装置停用,酸雾由设备外溢。
23	滨州市	邹平县	山东华明炭素有限公司	现场检查时正在生产。1.脱硫设施上水碱液pH为7;2.烟气脱硫系统运行台账记录2017年7月以来脱硫液进口pH值一直为12,出口端一直为8,且记录2017年7月21日10时脱硫液进口pH值为12,但现场检查时(10时30分)pH值为7,烟气脱硫系统运行记录作假;3.对该公司在线监测设备通浓度为574.86mg/m ³ 的标气后,分析仪数据能比对上为594.86mg/m ³ ,但数采仪数据上传数据为10.71mg/m ³ 的死值,分析仪数采仪上传数据不一致。
24	滨州市	经济技术开发区	滨州市滨北新材料有限公司(滨州市供热中心)	现场检查时正在生产。1.供热5号机组在线监测采样管路存在U形弯;2.供热5号机组烟气在线监测分析仪内采样管内冷凝严重,可见冷凝水流动;3.供热5号机组在线监测设备速度场系数未按照规范通过监测确定,设置为1.4;4.供热6号机组未安装净化滤膜;5.供热6号机组烟气在线监测分析仪内采样管内冷凝严重,可见冷凝水流动;6.未定期校验,无校验记录。
25	滨州市	经济技术开发区	滨州市滨北新材料有限公司(滨州市公共供热中心)	现场检查时正在生产。1.未安装净化滤膜;2.分析仪采样管内部脏污严重;3.烟气在线监测分析仪内采样管内冷凝严重,可见冷凝水流动;4.在线监测设备速度场系数未按照规范通过监测确定,设置为1.5;5.在线监测问题未安装烟气湿度测定仪,湿度设定为0.1%;6.未定期校验,无校验记录。
26	滨州市	经济技术开发区	山东滨北新材料有限公司	现场检查时正在生产,阳极车间熔炼炉集尘罩收集效率过低,烟气外溢严重。
27	滨州市	经济技术开发区	滨州经济开发区正邦塑料制品厂	现场检查时正在生产,热熔、挤出工序产生的有机废气未配套VOCs治理设施,有机废气直接排放。
28	滨州市	高新技术产业开发区	滨州东力热电有限公司	现场检查时正在生产。1.在线监测设备二氧化硫量程设置过高,排放标准为30mg/m ³ 量程设置为300ppm(即858mg/m ³);2.采样管未全程伴热,采样管内冷凝严重,冷凝水清晰可见;3.对照7月2日校准记录数据,未在数采仪历史数据中查看到对应的校准数据;4.无校验记录;5.无湿度仪,设置值为0.6;6.无采样探头温度显示;7.标气配置不合理,配置浓度过高,均超出量程范围。
29	滨州市	北海经济开发区	滨州裕能化工有限公司	现场检查时正在生产。1.导热油炉、蒸汽锅炉烟囱排口可见明显烟尘拖尾;2.导热油炉烟气脱硫设施现场检查时临时启用。
30	滨州市	北海经济开发区	滨州市福山建材有限公司	现场检查时正在生产。1.砖窑烟气氢氧化钠脱硫液pH值为4-5。2.砖窑设有两条烟气排放口,一座设有烟气脱硫、脱硝、除尘装置,另一座未设环保设施。

滨州市散乱污问题企业清单(第2期)

近日,环保部印发了《关于对强化督查发现问题进行督办的函》(环督函[2017]2号),对7月21日至7月27日强化督查组在我市检查发现的36家问题企业进行督办。其中环境突出问题30家(滨城区14家、阳信县5家、无棣县1家、博兴县2家、邹平县1家、经济技术开发区4家、高新区1家、北海经济开发区2家)、“散乱污”企业6家(滨城区4家、阳信县1家、邹平县1家)。现根据环保部要求,将相关问题予以公示。

“散乱污”企业是指:不符合产业政策,不符合当地产业布局规划,未办理发改、土地、规划、环保、质监等相关审批手续,不能稳定达标排放的企业。“散”是指不符合当地产业布局规划,没有进驻工业园区的规模以上企业;“乱”是指不符合产业政策的企业,应办而未办理相关审批手续的企业,存在于居民集中区的企业、工业摊点、工业小作坊;“污”是指无污染防治设施或污染防治设施不完善、不能对产生的污染物进行有效收集、无组织排放严重的企业,污染防治设施不具备达标排放能力的企业,没有治理价值的企业,不能实现稳定达标排放的企业。

序号	市	县(区)	污染源名称	主要问题
1	滨州市	滨城区	滨州市滨城区红光铸造厂	不在当地“散乱污”名单内。1.企业称已停产,正在拆除设备,但检查发现7座地埋式小熔炉正在生产,使用铝渣熔炼铝锭,无任何污染防治设施;2.无环评手续。
2	滨州市	滨城区	山东省滨州百特机械化工有限公司	现场检查时正在生产,不在当地“散乱污”名单内,无环评手续。1.淬火工段无治污设施,烟气直排;2.抛丸工段废气经过除尘器处理后排放,除尘效果不佳;3.抽油管前期清理时刮下的原油渣和沥青渣未按相关规范要求贮存、转移,未提供接收单位危废处置资质及相关转移手续。
3	滨州市	滨城区	无名活塞配件生产企业	现场检查时正在生产,无环保手续,车间配套污染防治设施还未建成即投入生产。
4	滨州市	滨城区	无名生物制成燃料项目(滨州市利德工贸有限公司厂区内)	现场检查时正在生产。厂址位于滨州市利德工贸有限公司厂区内,无相关手续。成型、造粒工段未设置防尘设施。
5	滨州市	阳信县	阳信县翟王镇无名腻子粉生产企业	现场检查时正在生产,无环保手续,未安装污染防治设施,现场污染严重。
6	滨州市	邹平县	无名泡沫箱生产企业	企业称已于2017年4月停产,但是现场仍有大量物料及产品,厂内员工举报称,该散乱污企业每日夜间进行生产