



环境保护部督办突出问题整改落实情况(第4期)

(上接第六版)

序号	编号	检查日期	县区	污染源名称	主要问题	查处情况			整改(进展)情况		
						罚款(万元)	拘留(人)	问责(人)	整改措施	整改时限	是否完成整改
39	3-T009-SD	4月21日	惠民县	山东惠民禽乐畜牧机械有限公司	1. 电镀和热镀车间未办理环评手续;2. 未执行环保部门停产决定,热镀车间仍在生产。	6			1. 环评手续已完善; 2. 经调查核实,两个均为厂区雨水排放口,一个已封堵,另一个设置了明显标识;3. 已设置围堰。	2017.6.30	是
40	3-T010-SD	4月21日	惠民县	山东惠民康联工贸有限公司	1. 2015年5月编制了环境影响报告表,无环保部门审批意见;2. 存在露天喷漆嫌疑。	0.6			“两断三清”已完成。	2017.6.30	是
41	3-T011-SD	4月22日	惠民县	三丽商务宾馆	1. 1吨燃煤锅炉无污染防治设施,烟气直排,烟囱高度不符合环保要求;2. 院内原煤裸堆,无抑尘设施。	1			1. 燃煤锅炉已拆除,更换太阳能; 2. 煤堆已清理。	2017.6.30	是
42	3-T012-SD	4月22日	惠民县	山东惠民春晖福利工贸有限公司	1. 治理设施维修时排放恶臭气体,未采取应急措施;2. 建设项目扩建未按规定办理相关环保手续;3. 脱硫循环水池产生的污泥,无“三防”措施;4. 环评批复无废水外排,现场发现有废水排入沟渠;5. 废酸存储间内地面腐蚀严重,车间外无围堰和收集系统,存在环境风险;6. 氢氧化钠包装袋随意堆放,无危废暂存间;7. 贮存煤场地面未按环评要求采取防渗、硬化措施,部分煤堆未苫盖;8. 无危废经营许可证,废水深度处理环节利用镀锌废盐酸(危险废物)作原料进行酸碱中和。	21			1. 对检修设备上部进行封闭,采取机械冲洗发臭源,已完成恶臭清除工作。 2. 环评手续已完善; 3. 脱硫循环水池产生的污泥已运走,三防措施已完成; 4. 污水处理站完成提标改造,安装了在线监控,确保达标排放; 5. 废酸存储间地面抹平后,进行了防腐防渗处理,设置了围堰和收集泵池等设施; 6. 危废暂存间设置完成; 7. 存煤场加设防扬尘围挡、防雨硬化均已完工; 8. 已停止使用废酸进行污水处理酸碱中和。	2017.6.30	是
43	4-T007-SD	5月7日	惠民县	惠民县汇宏新材料有限公司发电厂	14时27分1#机组进行脱硝退运测试,入口NO _x 两侧分别为327.7mg/m ³ ,315.8mg/m ³ ,停止喷氨后,截止14时59分NO _x 出口为224.5mg/m ³ ;2#机组于15时26分进行脱硝退运测试,NO _x 入口两侧分别为430.1mg/m ³ ,416.1mg/m ³ ,截止16时23分,在线监测显示NO _x 为212.78mg/m ³ 。中控数据失真。				联系相关技术人员,技术人员表示脱硝系统停止喷氨后,催化剂中还有氨气存在,会进行反应,只有这部分氨气消耗完以后,脱硝反应才能停止,过程需要几个小时。因此入口浓度与在线浓度存在误差。下一步加强管理,加强对设备的维护、标定,确保数据准确。	2017.6.30	是
44	6-T017-SD	5月31日	惠民县	山东辰星耐磨材料有限公司	1. 该企业2座380m ³ 高炉,1座90m ³ 烧结机属于国家淘汰落后产能;2. 3座高炉出铁场出铁口未封闭,烟尘无组织排放严重;3. 自建厂以来未取得排污许可证;4. 烧结机入料口无除尘设施,部分原料露天堆存,无喷淋抑尘措施,粉尘无组织排放严重;5. 高炉配套设施热风炉布袋除尘器损坏,粉尘排放严重。	4			1. 经核查,2座高炉与1座烧结机不属于国家淘汰落后产能; 2. 已在高炉出铁口再增加一部除尘风机设备; 3. 山东省当时暂未执行排污许可证制度; 4. 已在两个烧结机上料口处建设钢构车间,与料场封闭车间连接起来,形成整体,在料场封闭车间内部,已建设料场喷淋设备,安排专人负责; 5. 已完成更换破损元件。	2017.6.30	是
45	1-T004-SD	4月8日	阳信县	阳信温富制革有限公司	阳信县环保局于2017.3.17日查封,该厂非法生产;燃煤锅炉配套污染物处理设施未正常运行。	10			企业已经停产,燃煤锅炉已经拆除。	2017.04.26	是
46	1-T005-SD	4月8日	阳信县	阳信中兴实业有限公司	阳信县环保局于2017.3.17日查封,该厂非法开工生产;煤厂、渣厂未采取三防措施;厂区北侧疑似碱性废水渗坑排放;危废(废液压油)疑似非法处置。	10			企业已经停产,煤、煤渣已经清除,厂区北侧管网渗漏的污水已经抽至污水处理厂,废液压油已经规范管理,已经与有资质的单位签订了危险废物处置合同。燃煤锅炉已经拆除。	2017.04.28	是
47	2-T018-SD	4月12日	阳信县	秦汉古典家具有限公司	生产车间、喷漆车间无治理设施,VOCs直排。	6			已停产,喷漆设施已拆除。	2017.04.30	是
48	4-T011-SD	5月9日	阳信县	阳信鲁木匠古典家居有限公司	现场检查,该公司古典家具加工项目环评报告表2012年编制,未提供环评批复,项目未进行环保三同时验收;公司喷漆房未按环评要求安装含漆废气处理设施,喷漆废气直排;木器加工冲沙工段除尘设施简陋,公司木材开料工段无组织粉尘排放点问题突出,车间地面浮尘较多;喷漆房油漆桶未按照危险废物处理要求安全处置,公司未签订危险废物处置合同,现油漆桶交油漆厂家收购。	20			针对阳信鲁木匠古典家居有限公司存在的违反建设项目“三同时”制度和油漆桶贮存不规范的环境违法行为,我局已向其下达《责令改正违法行为决定书》(阳环责改字[2017]61号),责令其停止生产、规范油漆桶场所并立案处罚。目前,木器冲沙工段的生产设备已拆除,建立规范的废油漆桶贮存场所,并通过建设项目竣工环保部门验收。	2017.07.13	是
49	6-T016-SD	5月31日	阳信县	山东鲁珠集团有限公司阳信分公司	1. 《建设项目环境影响评价登记表》中该企业申报年产水泥30万吨,《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》中验收为年产80万吨水泥,且不能提供补充环评,批验不符;2. 水泥磨上料皮带未封闭,原料露天堆存,地面积尘较厚;3. 正在建设年产20万吨水泥砂浆项目,无环评审批手续。	9.55			1. 阳信县局要求其立即与山东鲁珠集团有限公司资料科联系,查询该项目的环评审批手续,否则将责令其重新办理。截至目前,该公司已对年产80万吨水泥项目重新办理环评手续,我局已立案处罚。 2. 阳信县环保局已对其下达了《责令改正环境违法行为决定书》(阳环责改字[2017]68号)并已立案。截至目前,该公司的上料皮带已封闭完成,对原料进行了覆盖,并安排专人对地面积尘进行清扫,经常洒水。 3. 针对厂内正在建设的20万吨水泥砂浆项目无环评手续,阳信县环保局已责令其停止建设并立案处罚。以上问题已整改完毕。	2017.07.03	是
50	6-T018-SD	5月31日	阳信县	山东科宇能源有限公司	1. 该企业正在生产,无排污许可证;2. 成品库无组织排放严重,除尘设施闲置未用;3. 脱硫后,烟气排放托尾严重;4. 3号锅炉烟气脱硫设施检修,生产线正在生产,烟气未经处理经原烟道排放;5. 料场正在全封闭,但无喷淋设施。				1. 山东省将于2017年全面推行排污许可证制度,6月底前完成火电、造纸行业企业排污许可证申请与核发工作,年底前完成“大气十条”和“水十条”重点行业、产能过剩行业排污许可证核发工作。该公司将按照山东省排污许可证核发工作进度安排开展排污许可证的申领工作。2. 经查,该公司煅烧石油焦成品仓库的除尘设施与车间内的排料系统为联锁共用工程。当生产排料时,除尘设施自动启动开始工作,当排料停止时,除尘设施延时30秒后自动停止工作。5月31日上午,督察组在进行现场检查时,该公司煅烧石油焦成品仓库正处于停排结束状态,成品仓库的除尘设施没有启动,并非闲置未用。3. 督察组在现场检查时,现场抽查了2号脱硫塔的自动在线监测系统和传输仪器,经过检查和校准,废气自动在线监控系统正常稳定运行,可以如实客观反映污染物排放情况。该公司煅烧石油焦项目的烟气处理设施均安装了废气自动在线监控系统,并与省、市、县三级环保部门联网。经查看该公司废气在线监控数据,可以稳定达标排放。针对烟气排放拖尾问题,该公司已经开展了湿电除尘技术改造,改造完成后污染物浓度将进一步降低,彻底解决烟气排放拖尾问题。4. 经过调查,该公司4号脱硫塔正在检修,3号脱硫塔正常运行。该公司于2017年5月25日向县环保局提交了《关于4号脱硫系统停运维修更换设备的申请》文件。该公司对4号脱硫塔进行了检修维护,由4号脱硫塔负责处理废气的四条生产线将生产负荷降到了最低,剩余的少量烟气通过管道输送到3号脱硫塔进行处理,4号脱硫塔没有烟气排放。经查看5月31日的3、4号脱硫塔监测数据,3号脱硫塔正常稳定运行,监测数据达标;4号脱硫塔停运。按照检修计划,该公司对新更换的钢制烟道的内壁涂抹了耐腐蚀和耐高温的新型材料,为了尽快使其干燥,从而达到可以使用的强度,该公司利用燃烧天然气产生的热量对耐腐蚀和耐高温的新型材料进行了升温干燥,从而蒸发出少量的蒸汽由烟道排出,不是生产中产生的烟气直接外排。5. 该公司料场存放的原料为石油焦,该公司已在料场四周建设了高于物料的围挡,目前正在对料场进行全封闭。该公司目前正在加快施工进度,预计6月9日原料仓全封闭可完工。该公司在日常管理中已使用洒水车对料场进行了洒水降尘。同时,该公司为进一步降低扬尘排放,计划在料场建设喷淋设施。 针对山东科宇能源有限公司存在的环境问题,阳信县环保局已向其下达了责令整改通知,责令其立即对存在的环境问题进行整改。针对无排污许可证问题,要求该公司严格按照山东省排污许可证申领核发工作进度安排开展排污许可证的申领工作。针对成品库无组织排放严重,除尘设施闲置未用问题。要求该公司进一步采取有效措施对成品库的粉尘进行有效处理,保证除尘设施定时高效对粉尘进行有效处理。针对烟气排放拖尾问题,要求该公司加快湿电除尘技术改造工程进度,对废气治理设施进行提标改造,进一步降低污染物排放浓度,彻底解决烟气排放拖尾问题。要求该公司加快对4号脱硫塔的检修维护进度,尽快完成检修维护,在检修期间,务必保证将生产负荷降到最低,并保证各项污染物全部进行有效处理,同时保证达标排放。针对料场正在全封闭,但无喷淋设施问题。要求该公司加快施工进度,尽快对料场进行全封闭,并建设喷淋设施,有效解决扬尘问题。目前该公司的煅烧石油焦项目3号、4号脱硫塔湿电除尘工程已建设安装完毕,并投入运行。1号、2号脱硫塔的湿电除尘项目已经建设安装完毕,准备调试运行。原料仓全封闭已完工,原料仓喷淋设施已安装完毕。	2017.07.20	是

(未完待续)