

山东省第四生态环境保护督察组 向滨州市交办信访件(第五批)办理情况表

(上接第七版)

序号	受理编号	受理方式	交办问题基本情况	行政区域(市、县、区)	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注	
43	D3BZ20240728043	来电	山东澳冠新材料公司(万事达路,兴福镇国际钢铁城南)生产彩涂钢板,24小时作业,烤漆产生烟,白天会通过环保设备处理,但不彻底,仍存在异味,夜间直接卸厂区内密封装置打开,直接把烟外排,存在严重异味,且存在自行滴油漆的情况,存在严重异味。	博兴县	大气	7月29日,博兴县组织兴福镇政府、市生态环境局博兴分局对信访件反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.信访人反映的山东澳冠新材料公司位于兴福镇工业园区,该企业环保手续齐全。2.现场检查时,该企业未生产,车间内有异味。该企业建设有调漆间,对购入的成品油漆添加稀释剂和,生产结束后,调漆间均进行密闭处理,经调漆间视频监控,发现调漆间调漆间门窗会在更换滤棉或者调漆桶时打开,完成后关闭,未发现长时间不关闭情况。生产结束后,调漆间设有废气治理设施,生产结束后,调漆间废气经处理后有组织排放,查阅同一厂内废气污染源在线监控数据,该公司有组织废气达标排放。	部分属实	1.要求该企业严格落实企业环保管理制度,减少废气无组织排放。加强废气治理设施维护,确保废气有效收集、达标排放。2.待企业复产后,市生态环境局博兴分局将对该企业有组织废气治理设施进行取样检测,根据检测结果作进一步处理。	督促企业严格落实各项环保措施,持续加大环保投入,不断提升环保治理能力和水平。	阶段办结		(*)	
44	D3BZ20240728044	来电	无棣县余家镇郭官村南1.5公里左右(与沾化区交界),有沾化区下洼镇枣胡村(音译,与袁家村相邻)村民(具体不详)堆放的鸡粪(渣土年6、7辆的量),已有20天左右,存在严重异味,影响附近庄稼生长。	沾化区	其他	7月29日,沾化区组织下洼镇政府、市生态环境局沾化分局对信访件反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.该鸡粪为下洼镇皂户二村村民王某某所有,王某某周边流转110余亩土地,鸡粪存放于王某某本人流转的农田内,准备鸡粪腐熟发酵后用于流转土地施肥。2.现场有大量鸡粪,因鸡粪腐熟程度较高,现场存在较大异味,未发现影响庄稼生长问题。	属实	对存放的鸡粪进行清运并对土地进行深耕覆盖。7月30日下午存放的鸡粪已清运完成,现场已做深耕覆盖处理。	加强宣传教育,提升群众环保意识。强化巡查力度,加强对畜禽养殖场、河道、县交界处巡查,消除环境污染风险隐患。	已办结			
45	D3BZ20240728045	来电	滨城区城北办事处北关村、西关村的养虾户把张课干沟的水灌入虾池内,在第二天或第三天就会出现大量虾死亡的情况,滨北环保局对加入张课干沟的水的虾池进行检测,报告显示化学需氧量很高,比未加沟渠水的虾池高出2倍余,改善水质存在问题(水质不行),但无任何处理措施。	滨城区	水	7月29日,滨城区组织滨州市生态环境局滨城分局、滨北街道办事处、农业农村局对反映问题进行现场调查:经调查,1.张课干沟也称张肖堂西干渠,水源来自滨州中海,自北海大道起至潮河尾水闸止,长约20公里,主要用于杨柳雪镇、滨北街道办事处农田灌溉,沿途无污水排口。2.6月28日-7月10日,该养殖户针对虾死亡问题曾多次向12345政务服务便民热线(单号:240703170452812727)进行举报,滨北办事处于7月9日对该养殖户的水样进行了采集并检测,检测显示COD最高为60.8mg/L。7月29日,对张课干沟水样进行检测,结果为COD30.1mg/L、氨氮1.37mg/L,达到地表水Ⅴ类水质标准。自7月9日至7月29日,张肖堂干渠无其他外来污水。3.邀请专家现场进行分析,张课干沟水质的检测数据均在合格范围内,不足以导致虾死亡,通过调查,北关村和西关村存在20家左右养殖户,同期均存在虾死亡事件,原因为虾池水质,与张课干沟的水质情况无关。	不属实		加密水质监测频次,加大技术指导力度,保障群众环境权益。	已办结			
46	D3BZ20240728046	来电	邹平市黄山的后山(黄山二路)最顶端有一个小悬崖上(7米高左右),存在大量生活垃圾,长期无人清理;另,城关供销社小区(黄山二路、黛溪五路)西侧小胡同内存在大量生活垃圾,已有10余年,长期无人清理。	邹平市	其他	7月29日,邹平市组织黛溪街道办事处、高新街道办事处、邹平市综合行政执法局对反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.在黄山西山头与东山头交叉处附近的小山沟内存在零散生活垃圾。2.“城关供销社小区西侧小胡同”位于高新街道盖家村山林地山路,检查时发现存在少量建筑垃圾和生活垃圾。	属实	黛溪街道办事处、高新街道办事处立即组织清理垃圾。目前,垃圾已全部清理完毕。	强化宣传引导,夯实工作责任,切实提升城乡环卫一体化工作质量。	已办结			
47	D3BZ20240728047	来电	博兴县吕艺镇许李店子村及周围村庄,近期几乎每天晚上21时左右会有刺鼻的化工气味,白天几乎闻不到气味,污染源不详。	博兴县	大气	7月29日,博兴县组织吕艺镇政府、市生态环境局博兴分局对信访件反映的问题进行现场核实:经调查,博兴县吕艺镇许李店子村现有住户296户,居民1040人,村庄周围有多处油井,其中有6处正在更换套管作业。7月29日白天未发现异味。7月29日夜,对该区域进行巡查,发现距离许李店子村南一公里有油田作业队进行更换套管作业,现场存在明显异味。	属实	1.纯聚采油厂采取治理措施,减轻轻烃管气对周围环境的影响。2.组织人员不定期开展巡查,发现问题立即立改。	密切关注群众诉求,对群众反映的问题,坚持第一时间办理,第一时间反馈,积极回应群众关切。	已办结			
48	X3BZ20240728048	来信	邹平市长山镇三石饲料厂(交警二中队西邻,G308路北)生产时产生刺鼻异味。	邹平市	大气	7月29日,邹平市组织长山镇政府、滨州市生态环境局邹平分局、邹平市工信局、邹平市市场监督管理局对反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.邹平市长山三石饲料有限公司,主要从事饲料生产,环保手续齐全。该企业主要废气为烘干前和冷却废气,烘干废气经布袋除尘器+2级水喷淋塔,冷却废气经布袋除尘器+布袋除尘器。目前,该公司处于停产状态,现场有轻微饲料味。2.查阅该公司2023年以来自行检测报告,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、无组织臭气浓度均未发现超标数据。前期,群众反映该厂异味问题,滨州市生态环境局邹平分局委托第三方机构对其生产过程中排出的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度及厂界无组织臭气浓度进行检测,企业厂界无组织下风向(厂内西南角)臭气浓度不符合排放限值要求,滨州市生态环境局邹平分局已对该企业立案查处。	部分属实	企业复产后,对其外排气体进行检测,依据检测结果依法处理。	加强日常监管,严格环境执法,依法依规查处环境违法行为。	已办结			
49	D3BZ20240728049	来电	2006年起,博兴县亚美集团(205国道向北)通过厂内的地下井排放污水,导致周边地下水变为黑色。	博兴县	大气	7月29日,博兴县组织博兴经济开发区、市生态环境局博兴分局对信访件反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.信访人反映的博兴县亚美集团(205国道向北)为山东雅美科技有限公司,位于博兴经济开发区内,主要从事危险化学品生产、纤维素纤维原料及纤维制造等,现有全部生产项目环保手续齐全。2.该企业厂区内原有地下水井一口,已于2016年封井,未发现地下排污井。厂区内建有污水处理设施,目前产生的污水经污水处理设施处理后,通过污水管网排入光大水务(博兴)有限公司作进一步处理。查阅其2024年废水污染源在线监控数据,显示,该企业废水达标排放。	不属实		督促企业严格落实各项环保措施,持续加大环保投入,不断提升环保治理能力和水平。	阶段办结			
50	D3BZ20240728050	来电	博兴县城东办事处先达化工(205国道,博城八路)为农药加工厂,一直向厂南侧的支路沟内排放剧毒污水且向外散发刺鼻有毒气体。	博兴县	大气	7月29日,博兴县组织博兴经济开发区、市生态环境局博兴分局对信访件反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.信访人反映的博兴县城东办事处先达化工(205国道,博城八路)为农药加工厂,位于博兴经济开发区兴博一路169号,主要从事农药原药合成、制剂复配,环保手续齐全。2.该企业建有污水处理设施,项目产生的污水经处理后,通过污水管网排入光大水务(博兴)有限公司作进一步处理。查阅其2024年废水污染源在线监控数据,显示,该企业废水达标排放。现场对该企业废水进行取样检测,不超标。3.该企业废气治理设施,废气经RTO蓄热焚烧炉处理后有组织排放。查阅其2024年废气污染源在线监控数据,显示,该企业有组织废气达标排放。现场检查时,车间内存在异味。	部分属实	1.加强无组织排放管控,严格按照要求开展LDAR检测,最大限度减少异味产生。2.企业严格落实治污主体责任,保持废水、废气达标排放。	督促企业严格落实各项环保措施,持续加大环保投入,不断提升环保治理能力和水平。	已办结			
51	D3BZ20240728051	来电	滨城区城北办事处杨楼尧村村南200米左右,后山王村村民(具体不详)占地10亩耕地放置破旧的楼板、梁等建筑垃圾,存在扬尘。	滨城区	固废	7月29日,滨城区组织城北街道办事处、后山王村村民委员会、杨楼尧村村委会对反映的问题进行现场调查:经调查,此地现状为后山王村委会所有,后山王村村民王某某管理使用,杨楼尧村一直对此地归属存在争议。自然资源部门核查,此地属二调为盐碱地,三调为商业服务业建设用地和其他草地,不属于耕地。现场检查发现楼板、过梁等建筑垃圾,用于销售。	属实	对楼板、过梁等建材进行规范摆放,并保持环境整洁。已7月30日整改到位。	加大巡查监管力度,切实改善群众生活居住环境。	已办结			
52	D3BZ20240728052	来电	博兴县店子镇耿郭村的村东俗称的耿郭沟(南北向、东西向),2024年7月27日开始沟内水直接发黑,疑似附近店子镇工业园区、兴福镇工业园区的厂内通过暗管排进沟内,平时只要遇到大雨天气或预报大雨天气就会出现此情况,存在水污染(污染源不详)。	博兴县	水	7月29日,博兴县组织店子镇政府、市生态环境局博兴分局对信访件反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.信访人反映的耿郭沟为预备河支流,位于店子镇境内,是店子镇污水处理厂出水点和耿郭村、店子村、沙旺村、耿王村四个村及镇政府驻地雨水的受纳水体。店子镇工业园区企业污水经厂内污水处理设施预处理后,通过污水管网排入店子镇污水处理厂深度处理,达标后排入耿郭沟。店子镇污水处理厂通过穿越排入耿郭沟,沟内排口(暗管)为店子镇污水处理厂排口,无其他排口。近期雨水较多,雨水明渠或管沟内沉积的淤泥,被雨水冲刷进入耿郭沟,导致耿郭沟内水体浑浊。2.兴福镇工业园区企业污水经厂内污水处理设施预处理后,通过污水管网排入兴福镇污水处理厂深度处理,达标后排入大海沟子,无污水排入耿郭沟。3.对店子镇污水处理厂出水取样检测,检测结果显示化学需氧量23mg/L(标准值50mg/L)、氨氮0.265mg/L、pH值7.83(标准值6-9)、店子镇污水处理厂出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,对耿郭沟水体进行取样检测,耿郭沟沟内东桥东桥头检测结果显示化学需氧量16mg/L(标准值40mg/L)、氨氮1.23mg/L(2mg/L)、pH值7.61(标准值6-9),耿郭沟入河口检测结果显示化学需氧量20mg/L(标准值40mg/L)、氨氮0.297mg/L、pH值7.53(标准值6-9),耿郭沟沟内水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准要求。	部分属实	1.督促企业及污水处理厂严格落实各项环保措施,持续加大环保投入,不断提升环保治理能力和水平。2.加大环保投入,不断提升环保治理能力和水平。3.店子镇污水处理厂规范清理,汛期前开展清淤工作。加大辖区环境执法巡查力度,严厉打击环境违法行为。	强化监管,改善水质,提升群众环境权益。	已办结			
53	D3BZ20240728053	来电	阳信县店子镇车家村,村西有3、4户养殖户,常年把粪便随意堆放在耕地上,污水流入周围耕地,会把庄稼农作物烧死,一直未进行清理,存在严重异味。	阳信县	其他	2024年7月29日,阳信县组织店子镇政府、县畜牧兽医管理服务中心对信访件反映的问题进行现场调查核实:经调查,车家村有1户养殖户,为王某某,建有4个牛舍,建有4个牛舍粪道,粪道与耕地相连,粪道粪水流入耕地,粪水流入耕地,会把庄稼农作物烧死,一直未进行清理,存在严重异味。逢雨天部分粪水被冲入村民耕地。	部分属实	1.将牛舍东侧存放的牛粪进行清理,已于8月1日清理完毕。2.要求养殖户对养殖粪污每日进行清理,定期对牛舍及周边区域喷洒除臭剂,保障群众环境权益。3.店子镇人民政府已组织人员对辖区养殖户进行全面排查,一经发现问题,立即进行查处。	加大对畜禽养殖行业的巡查监管力度,强化畜禽粪污综合利用技术指导,有效保护耕地。	已办结			
54	D3BZ20240728054	来电	阳信县店子镇西王村,村南200米左右,村西南100米左右有一家养猪场(不是村民),粪便随意堆放在周围耕地上,臭气熏天,臭气通过暗管排入沟内,存在严重异味;另,养猪场粪道的建筑垃圾(吉桶)直接下沟内,路边垃圾堆,污染土壤。另,北侧距离沟渠河道不足100米,西侧距离沟渠(名称不详)不足50米,养殖污水污染沟渠。	阳信县	水、固废	2024年7月29日,阳信县组织店子镇政府、县畜牧兽医管理服务中心对信访件反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.该信访件与受理编号D3BZ20240726031投诉的内容基本一致。2.信访人反应的“养猪场”“养猪场”均为阳信坤元生态养殖有限公司建设,该企业位于阳信县店子镇西王村南侧,“养猪场”前期因不可抗力倒塌,养殖场所现已完全拆除,“养猪场”现生猪存栏约2400头,环保手续齐全,现场存在轻微异味,经委托有资质的第三方检测机构对阳信坤元生态养殖有限公司“界臭气浓度”进行检测,检测数据平均值为14.25(无量纲),结果符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)要求。3.阳信坤元生态养殖有限公司建设有两个约300立方米的三级沉淀池,一个约2400立方米黑膜沼气池。养殖粪污经黑膜沼气池发酵半年后进行无害化利用,做为有机肥用于承包的约150亩耕地内,农作物长势良好。4.现场存在少量建筑垃圾未及时进行清运,岩棚为养殖棚主要保温材料,前期拆除养殖棚企业负责人将岩棚回收暂存于厂内东南侧准备再利用,路边未发现挖掘掩埋痕迹。5.阳信坤元生态养殖有限公司养殖场距离北侧沟渠约600米,距离西侧沟渠约150米,通过徒步巡查河道、沟渠,未发现粪污排放痕迹。经委托有资质的第三方检测机构对阳信坤元生态养殖有限公司北侧沟渠处、西侧沟渠处进行取样检测,检测数据分别为COD(28mg/L)、氨氮(0.359mg/L)、COD(38mg/L)、氨氮(0.541mg/L),水质符合地表水Ⅴ类水质标准。	部分属实	1.强化巡查,结合前期异味综合整治专项行动,督促指导企业补齐自身短板漏洞,提升环境管理能力。2.企业计划新上除臭设备一套,采用喷淋碱+水喷淋+活性炭吸附工艺,进一步减少异味排放,预计8月底完成。3.加强企业内部管理,进一步细化门卫及职工管理规定,规范员工行为,杜绝一切不安全行为发生。	督促企业严格落实排污许可管理要求,保障各项治污设施稳定运行,定期开展环境监测,提升环境质量。	已办结			
55	D3BZ20240728055	来电	沾化区鲁牛皮业公司(城北工业园,清风路)自2012年开始经营时,常年排放化学类污水的气味,2023年3月份有1名工人掉到厂内污水池内时,因厂内污水池中毒去世,存在严重水污染,且厂内污水池未设置环保检查人员就会向厂内汇报,如未经报检测人员直接进入会加工资,建议暗访。	沾化区	大气	7月28日,沾化区组织市生态环境局沾化分局、区应急管理局、区城北工业园对信访件反映的问题进行调查核实:经调查,1.滨州鲁牛皮业有限公司是牛皮专业生产加工的独资经营企业,年加工80万张牛皮,4500万张二层皮,配套建设了废气处理设施,处理工艺为碱喷淋,环保手续齐全。2.现场检查时治污设施均正常运行,厂内无明显异味,污水处理装置周边存在轻微异味。3.7月29日,市生态环境局沾化分局聘请第三方机构对企业有组织、厂界无组织臭气排放进行了监测,经检测污水处理设施臭气浓度DA008、DA014均未超出《恶臭污染物排放标准》。厂界无组织臭气浓度未超出《挥发性有机物排放标准》排放标准。4.2023年4月1日早晨6时10分左右,公司员工崔某某非工作时间在办公楼前污水池附近寻找钥匙时意外跌入污水池,属于意外死亡。5.7月28日,市生态环境局沾化分局、区应急管理局、区城北工业园联合调查组对信访问题现场核查,出示执法证件后厂内门卫即放行进入,未发现通风报警情况。	部分属实	1.强化巡查,结合前期异味综合整治专项行动,督促指导企业补齐自身短板漏洞,提升环境管理能力。2.企业计划新上除臭设备一套,采用喷淋碱+水喷淋+活性炭吸附工艺,进一步减少异味排放,预计8月底完成。3.加强企业内部管理,进一步细化门卫及职工管理规定,规范员工行为,杜绝一切不安全行为发生。	督促企业严格落实排污许可管理要求,保障各项治污设施稳定运行,定期开展环境监测,提升环境质量。	已办结			
56	D3BZ20240728056	来电	黄河十一路、渤海七路向东200米路北东升小区门前井盖处污水外溢,影响通行。	滨城区	水	7月29日,滨城区组织市东街道办事处、滨城区水务局对反映问题进行现场调查:经调查,自东升小区内雨污分流改造工程施工后,该小区出现了小区内污水排放不畅的问题。2023年4月开始陆续接到小区居民反馈在降雨天气小区内污水排不水,污水通过门前井盖外溢的现象。	属实	对小区内污水管网进行全面检查疏通,彻底解决东升小区内污水外溢。8月1日,组织2辆作业车辆,完成了东升小区内污水管道疏通工作,目前管道已经畅通。	加大巡查监管力度,切实改善群众生活居住环境。	已办结			
57	D3BZ20240728057	来电	博兴县兴福镇村魏村村民傅某涛在自家房屋南侧圈地养猪,养狗,养鸡,每逢下雨时粪便四处扩散,产生较大异味。	博兴县	大气	7月29日,博兴县组织兴福镇政府、县畜牧兽医服务中心、市生态环境局博兴分局对信访件反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.信访人反映的博兴县兴福镇魏村村傅某涛养殖区域位于博兴县兴福镇魏村西南部,周围有居民居住,傅某涛在宅基地南圈地20平方米进行养殖,羊已售卖,现养殖猪4头、狗3只。养殖圈因清理不及时,导致粪便流出,存在异味。	属实	1.傅某涛承诺于一周内出售所有猪、狗。2.兴福镇人民政府、县畜牧兽医服务中心要求傅某涛立即清理粪污,及时喷洒消毒剂、除臭剂,减轻异味对周边居民影响。目前,傅某涛已将粪污清理。	加强居民养殖行为的常态化监管,指导规范圈舍粪污清理,做好消毒和除臭工作,降低对周边居民生活的影响。	阶段办结			
58	D3BZ20240728058	来电	邹平市孙镇安居小区(开元三路)东门门口处有两处污水井盖,自2024年7月初开始污水外溢,存在严重异味。	邹平市	水	7月29日,邹平市组织孙镇人民政府、邹平市城乡水务局对反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.反映的两处污水井为生活污水管道观察井,位于安居小区4号楼东首,南北向排列,现场检查时有生活污水溢出。2.对小区内其他生活污水管道观察井进行逐一检查,未发现生活污水溢出现象,研判为污水外溢的两处观察井附近存在管道淤堵问题。	属实	联系维修人员对4号楼生活污水管道进行疏通,疏通后“污水外溢”现象消失。	加大排水管网巡查力度,发现问题立即整改。	已办结			
59	D3BZ20240728059	来电	惠民县尚驰汽修厂(鲁北大街,汽车城内)在工厂院内进行喷漆,每日散发油漆气味。	惠民县	大气	7月29日,惠民县组织孙镇街道办事处、滨州市生态环境局惠民分局对信访件反映的问题进行现场调查核实:经调查,惠民县尚驰汽修厂2019年建设喷漆房一座,并配套建设废气处理设施,由张某某租赁经营,进行喷漆工序时会产生少量异味。因租赁合同到期,现场检查时租赁人正在对汽修设备进行清洗,现场无异味,喷漆房已转为杂物间使用。	基本属实	8月1日,租赁人已将所有设备、工具清理完毕。	加强监管,形成长效机制,保障群众环境权益。	已办结			
60	D3BZ20240728060	来电	惠民县姜楼镇崔家寨村西侧食品厂夜间加工饲料时,产生严重异味,且下雨时臭味会扩散到厂内,存在严重异味,且下雨时臭味会扩散到厂内,存在严重异味,且下雨时臭味会扩散到厂内,存在严重异味。	惠民县	水、气	7月29日,惠民县组织姜楼镇政府、滨州市生态环境局惠民分局对信访件反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.信访反映问题涉及山东惠民飞佳饲料有限公司,主要从事鸡毛提取动物蛋白生产饲料,已配套建设水洗塔+生物除臭池处理设施,环保手续齐全,现场有少许异味。滨州市生态环境局惠民分局委托专业检测机构在该企业夜间生产时进行取样检测,经检测,厂界臭气浓度为19(无量纲),未超过《恶臭污染物排放标准》(GB14654-93)标准限值。2.信访反映污水问题涉及山东惠民飞佳食品有限公司,主要从事肉鸡屠宰,现有日处理4000m³的污水处理设施一套,生产废水经处理后,达标排入棘洪滩。污水排口已安装在线监测设备并正常运行,惠民县生态环境监测中心对该企业处理后的外排废水和东侧灌溉渠水质进行取样检测,经检测,飞佳食品外排废水相关数据为:氨氮0.78mg/L、COD21mg/L,不超标。东侧灌溉渠水质氨氮1.66mg/L、COD23mg/L,满足地表Ⅴ类水质标准。	基本属实	1.要求企业对除臭设备内填料及时更换,确保生产废气得到有效处理。2.督促企业落实治污主体责任,保持治污设施正常运行。	加强监管,形成长效机制,保障群众环境权益。	已办结			
61	D3BZ20240728061	来电	阳信县店子镇朱家村北河西侧频繁被排放工业废水(何企业不详),前期被当地部门清理后又反复,现河水呈黑褐色,有刺鼻臭味、污染源。	阳信县	水	2024年7月29日,阳信县组织店子镇政府、滨州市生态环境局阳信分局对信访件反映的问题进行现场调查核实:经调查,信访人反映的“朱家村北河”是阳信县店子镇朱家村北河的一条东西向排涝沟,长约300米,宽约3米,距离朱家村居民居住区较近。朱家村北河有一条东西向排涝沟,沟渠内水体颜色正常,无异味。经排查,该沟渠周边无工业企业,前期店子镇污水管网破裂,污水外溢导致沟渠水质短时间恶化。对朱家村北河沟渠内水体进行取样检测,检测数据为:氨氮0.492mg/L,达到地表Ⅴ类水质标准。	基本属实		阳信县针对存在的问题,采取以下具体措施:1.店子镇政府采取打坝分期、抽离污水、河道清淤等处置措施对沟渠内水体进行了治理,于7月2日将淤积污水管网修复完毕,7月16日完成对沟渠内污染水体的规范化处置工作。沟渠内水体已恢复正常,无异味。2.加强对该区域企业的巡查力度,督促辖区内企业正常运行治污设施,严厉打击环境违法行为,最大程度降低对周边环境的影响。	加大对该区域企业的巡查力度,督促企业严格落实环保主体责任,持续做好沟渠综合整治工作,提升环境质量。	已办结		
62	D3BZ20240728062	来电	邹平市韩店镇小夹村北侧天兴化工厂与周边工厂自建厂起通过地下暗管排放污水,污染地下水,充满化工臭味具有腐蚀性;村庄南侧有多家煤场,每日夜间21时以后加工时扬尘严重。	邹平市	水、大气	7月29日,邹平市组织韩店镇镇政府、邹平市公安局、邹平市发展和改革局、邹平市公安局对反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.“天兴化工厂”为山东天兴生物科技有限公司,从事年产1500吨二胺二甲脲、年产15000吨12-羟基硬脂酸项目,环保手续齐全。企业废水经管道进入企业北侧的污水处理站,废水经处理后进入一个循环水池用于冷却补水和生产用水,不外排。2.徒步巡查山东天兴生物科技有限公司,厂区内共有3口取水井,1口检测井,未发现通过地下暗管排放污水情况。现场无异味。3.徒步巡查山东天兴生物科技有限公司,其东侧为三星机械有限公司,该公司生产工艺不涉水,厂区内无水井,未发现通过地下暗管排放污水情况。4.村庄南侧有邹平市韩店镇福源煤炭经营场和张春雨煤场,2家煤场已取缔,现场无存煤。福源煤炭经营场取缔时存在煤矸石及煤渣清理不到位情况。	部分属实	1.召开煤场综合整治“回头看”行动部署会议,针对存在问题,做好整治提升。2.加大对山东天兴生物科技有限公司的巡查力度,发现问题依法处理。3.对福源煤炭经营场煤矸石及煤渣清理到位,预计9月底完成。	加大巡查力度,督促企业落实环保主体责任,持续做好煤场综合整治工作。	已办结			
63	D3BZ20240728063	来电	2022年邹平市西董办事处南石村南侧黛西河附近新建污水池,现污水池周边管道位置污水外溢严重,产生异味,且下雨时污水会被冲到黛西河内污染河道;另前期新建污水池池底部未做防渗处理,认为存在污染地下水隐患。	邹平市	水	7月29日,滨州市生态环境局邹平分局、邹平市城乡水务局、邹平市西董街道办事处、邹平市盛实业投资有限公司对反映的问题进行现场调查核实:经调查,1.南石村生活污水池配套设施观察井1眼,用于观察污水收集池内水位,西董街道办事处定期清污并污水。经调查,由于观察井口收集,前期降雨量较大,雨水从观察井口混入灌溉沟内,导致部分污水从井口外溢流至人行步道,产生异味。2.南石村生活污水收集池采用成品玻璃钢罐体,无渗漏现象,不存在信访件反映的“污染地下水隐患”。	部分属实	1.组织工作人员收集清理外溢污水,联系清运单位清运污水池内污水。完成观察井口设施维修加固,井口高度提升,降低雨水灌入导致污水外溢隐患。2.对辖区内生活污水工程开展定期普查,督促清运单位在雨季增加清运频次,保障污水池内污水安全收储。	强化监管职责,提升农村生活污水工程巡查力度,切实提升群众满意度。	已办结			