



责任编辑:王辉 米新红  
电话:3186761

# 环境保护部督办问题整改落实情况(第6期)

(接上期)

序号	编号	检查时间	县区	污染源名称	主要问题	查处情况			整改(进展)情况		
						罚款(万元)	拘留(人)	问责(人)	整改措施	整改时限	是否完成整改
9	11-D120-SD	9月26日	博兴县	滨州市新科奥德科技有限公司	现场检查时正在生产,生产区产生的VOCs未完全收集并送至链条式锅炉焚烧。				对于该公司的VOCs治理项目(LDAR),已完成2800个点的检测,正式检测报告已出具。	2017.10.11	是
10	11-D077-SD	9月20日	惠民县	滨州市豪岳新型建材有限公司	12369投诉举报。现场检查时该企业停产;但进料仓半封闭,未安装粉尘收集与净化装置。				防风抑尘网已安装完毕,投料口收尘器已安装完毕,传送带已密闭。	2017.10.20	是
11	11-D127-SD	9月27日	惠民县	滨州长城塑料制品有限公司	现场检查时该公司未生产,破碎系统未安装旋风除尘及布袋除尘。				1.针对破碎系统未安装旋风除尘器的问题,企业负责人邀请3名专家到现场查看,专家一致认为该生产工序由于水的流淌作用,几乎不产生粉尘,原环评中的“旋风+布袋除尘器”的处理方式已没有必要,各专家已签字确认,并向县环保局提出了关于变更生产废气处理方式的申请;2.新增的光催化氧化废气处理设备9月29日下午已安装到位。	2017.9.30	是
12	11-D078-SD	9月20日	无棣县	海港物流	12369投诉举报。现场检查该公司名为无棣旭达商贸有限公司,未进行竣工环保验收,场地未全部硬化,部分物料未进行苫盖,筛选原煤工段未密闭收集,未安装布袋除尘装置。	8			无棣县环保局于9月21日对该公司下达了《关于责令无棣旭达商贸有限公司限期改正的通知》,《责令停止排污决定书》针对其环境违法行为为我局立案,于9月25日下达了《行政处罚事先告知书》(棣环罚告字〔2017〕第247号)、《行政处罚听证告知书》(棣环听告字〔2017〕第247号)。10月12日下达了《行政处罚决定书》,鉴于该公司因土地手续无法完善,无法完善环评手续,该公司煤炭已完成清理,目前该煤场已停业关闭。	2017.10.20	是
13	11-D001-SD	9月15日	阳信县	阳信县流坡坞振宇加油站	该加油站销售柴油,未销售车用尿素。				已下达了责令改正违法行为决定书(阳环责改字【2017】470号)责令其配备并销售车用尿素,目前该加油站已整改完成。	2017.9.19	是
14	11-D002-SD	9月15日	阳信县	国网山东省电力公司流坡坞35kv变电站工程	现场物料未苫盖,未湿法洒水作业。				当场责令其对现场物料进行苫盖并合理进行洒水作业。	2017.9.15	是
15	11-D003-SD	9月15日	阳信县	村民冯福和	该村村民冯福和露天焚烧电线。				金阳街道办事处已对焚烧地点进行了打扫清理,并对村民冯福和进行了批评教育。	2017.9.15	是
16	11-D004-SD	9月15日	阳信县	滨州市京阳生物肥业有限公司	原材料和成品车间未全部密闭收集,未安装净化装置,厂区内有异味。				针对该公司存在的环境违法行为,2017年9月18日,我局执法人员对其下达了《责令改正环境违法行为决定书》(阳环责改字【2017】468号),责令该公司将成品车间南侧的部分原料进行清理;对成品车间进行全部密闭;采取有效措施减少厂区内异味。目前,该公司已对原料车间和成品车间进行了全部密闭,并将成品车间南侧的部分原料进行了彻底清理;该公司已联系检测机构对厂区内异味进行了监测,并购进了一台紫外光催化氧化设备,针对产生的异味进行有效治理,现已整改完毕。	2017.9.29	是
17	11-D005-SD	9月15日	阳信县	庆福路南延工程(阳信县交通局承建)	现场检查,道路两边未苫盖,未洒水作业。				当场责令其对道路两边进行苫盖并合理进行洒水作业。	2017.9.15	是
18	11-D064-SD	9月19日	阳信县	小琴豆制品店	12369投诉举报。现场检查时,发现1台0.5吨燃煤锅炉正在使用,燃烧散煤,未建设污染防治设施。		2		锅炉已拆除	2017.9.20	是
19	11-D065-SD	9月19日	阳信县	小冀豆腐店	12369投诉举报。现场检查时,发现1台0.5吨燃煤锅炉正在使用,燃烧散煤,未建设污染防治设施。		2		锅炉已拆除	2017.9.20	是
20	11-D066-SD	9月19日	阳信县	粉碎石子	12369投诉举报。现场检查时该作坊停产,无环保手续,当地政府已贴封条,已断电,但设备未拆除,原料未清运,地面未硬化。				已拆除取缔	2017.9.25	是
21	11-D067-SD	9月19日	阳信县	阳信县久盛铝业公司	12369投诉举报。检查期间,企业处于生产状态,铸锭机传送带未全封闭,集尘罩收集后未通过除尘设施排放;铝渣铝粉筛造装置下方的铝粉未完全收集,未发现举报中提及的冒烟现象。				1.铸锭机工序已于9月27日全封闭。 2.24米的排气筒已于9月22日安装完成。 3.收集料斗于9月20日整改完成。	2017.9.27	是
22	11-D036-SD	9月16日	沾化区	沾化新奥燃气有限公司(冯贾路和金海路至丰海路段)	现场检查发现土方未覆盖,工地周围未设围挡。				土方已全部覆盖,工地周围围挡已完成铺设30米。(注:当天已经完成回填土)	2017.09.20	是
23	11-D037-SD	9月16日	沾化区	舒祥浴室	该洗浴室锅炉在淘汰名单内,地方已报完成淘汰。现场检查时,该洗浴室燃煤锅炉已拆除,现改造为燃气锅炉,但未接通天然气,燃气锅炉处于停用状态,锅炉有余温,炉体内有木材燃烧过的炉灰,现场堆放有木柴。				该锅炉已改为燃气锅炉;堆放木柴清理完毕	2017.09.20	是
24	11-D038-SD	9月16日	沾化区	海丰水产品有限公司	燃煤锅炉已改装为生物质锅炉,但未按要求安装布袋除尘器。				2017年9月16日已与青岛宏强锅炉设备有限公司签订布袋除尘器购销合同,设备已安装完成。	2017.09.30	是
25	11-D039-SD	9月16日	沾化区	史美尔钓具有限公司	燃煤锅炉已改装生物质锅炉,但未按要求安装布袋除尘器。				2017年9月16日已与青岛宏强锅炉设备有限公司签订布袋除尘器购销合同,设备已安装完成。	2017.10.05	是
26	11-D040-SD	9月16日	沾化区	山东中海精细化工有限公司	12369信访投诉。举报内容:经常在夜间排放黑烟,即便关窗也闻得到刺鼻气味,影响当地百姓生活。经查,未发现冒黑烟情况,异味情况属实。1.装卸油气已收集,VOCs(可挥发)经油气回收装置液化,但部分尾气(不凝汽)末端未安装VOCs处理装置,VOCs(不凝汽)直接排放,存在异味;2.检查期间事故池(非应急状态)正在使用,顶部放散气体未密闭收集处置,存在异味。				1.该企业安装的油气回收系统处理方式为冷凝+吸附处理方法,排放的尾气(不凝汽)为经吸附后空气,吸附剂为活性炭。 2.将事故池内水全部打入污水处理厂,处理合格后排入,事故池内正常状态下不再存水。	2017.9.20	是
27	11-D068-SD	9月19日	沾化区	沾化区恒盛新型建材有限公司	12369投诉举报。基本情况:该公司建设有年产产砖6000万块车间改造项目。工程主要建设有:真空成型挤出机1台,破碎机1台、传送带、搅拌机1台、轮带1座,轮带顶部中心配套建设有脱硫除尘设施。项目环评情况:该公司于2007年7月4日在沾化区环保局办理建设项目环境影响评价登记表,编号:0816。现场检查情况:1.竣工环境保护验收正在公示中;2.该公司处于生产状态;3.上料输送皮带未密闭;4.储煤场未全封闭;5.土堆场未建设污染防治设施;6.配煤皮带转运口未加装集尘罩,除尘器未能有效收集煤粉;7.脱硫除尘设施运行,目测烟筒排口有冒烟现象。				1.该公司已停产整顿; 2.上料输送皮带已经密闭; 3.储煤场全封闭完成; 4.土堆场安装防风抑尘网完成; 5.配煤皮带转运口已加装集尘罩	2017.09.30	是
28	11-D069-SD	9月19日	沾化区	沾化区古城镇新型建材厂	12369投诉举报。现场检查情况:该公司正在生产,投料、破碎、粉碎车间未全封闭,配套建设有一台布袋除尘器,未见运行;未建设全封闭煤渣堆存仓库,黄河淤泥堆存场地防风抑尘网建设不完善,脱硫系统运行未见异常,目测烟筒排口有冒烟现象,沾化区环境监测站对该公司轮窑烟筒排口进行现场监测,监测数据显示未超标。				1.投料、破碎、粉碎车间全封闭完成; 2.煤渣堆存仓库已全封闭;3.黄河淤泥堆存场地安装防风抑尘网,已安装完成; 4.布袋除尘器配电箱已更换,运行正常。	2017.09.30	是
29	11-D041-SD	9月17日	邹平县	邹平县宏磊建材有限公司(红庙村建材厂)	12369信访投诉。现场检查时,该企业正在生产。1.无排污许可证;2.厂区内有一台燃煤立式节能茶水炉正在使用,一台冬季取暖煤小锅炉停运,均未取缔。				针对检查发现该企业在在线标气过期的问题,该公司已联系运维公司对过期标气进行更换,预计9月26日前完成标气更换。检查发现的燃煤立式茶水炉和冬季取暖煤小锅炉的问题,现已全部拆除完毕。	2017.9.25	是
30	11-D042-SD	9月17日	邹平县	世纪阳光家具厂	12369信访投诉。现场检查时,该厂正在生产。1.切割、打孔、喷漆、烤漆、晾干等工段均未安装污染防治设施,废气直排;2.现场有大量粉尘和刺激性气味。				临池镇政府按照“两断三清”标准要求对其进行了清理取缔,现已清理取缔完毕。	2017.9.12	是
31	11-D043-SD	9月17日	邹平县	恒诚商砼	12369信访投诉。现场检查时,该企业处于停产状态。1.破碎机上有粉尘收集罩但没有集尘罩;2.输送皮带没有密闭;部分料堆没有遮盖,部分物料堆场未硬化。	2			邹平县环保局对其下达了《关于改正违法行为的通知》,责令其立即改正,同时邹平县环保局对其进行了立案,下达行政处罚。目前,该公司破碎机集尘罩已安装完毕,料场堆场已全部覆盖,输送皮带已密闭。物料堆地面已硬化。	2017.10.27	是
32	11-D044-SD	9月17日	邹平县	山东省邹平县一品恒胜家具有限公司	12369信访投诉。现场检查时,该厂处于停产状态,有一台生物质锅炉正在使用,未按要求配套布袋除尘器。				该公司决定淘汰在用的生物质锅炉(改用电锅炉或其他工艺),现该生物质锅炉已拆除。	2017.10.5	是
33	11-D045-SD	9月17日	邹平县	邹平县锦浩贸易有限公司	12369信访投诉。1.该厂厂区东、西、南建设挡风墙;2.原煤未全部苫盖,原煤加工段未安装密闭除尘设施;3.地面未进行硬化,煤堆未安装固定喷淋设施。	2			邹平县环保局于2017年9月18日依法下达行政处罚(邹环罚字〔2017〕295号),责令改正违法行为,罚款2万元。目前,防风抑尘网已加装,原煤加工设施已拆除,喷淋已安装,存煤已清除。同时,该公司已停业整顿,扬尘污染隐患已消除。同时,孙镇政府要求该企业设施未验收前不得恢复运营。	2017.10.19	是
34	11-D086-SD	9月21日	邹平县	邹平县铁路运营有限责任公司	12369投诉举报。该站现有五线六站,主要发送铝锭,已办理环保审批手续,现场检查时正在发运中。现有洒水车和吸尘车各一辆,站台货场运输道路路面有破损现象,路面有粉尘,站台南北侧无防风抑尘网,货场铁粉矿未全部苫盖。	2			对站台货场运输道路破损路面进行修复,设置站台南北侧防风抑尘网,对货场铁粉矿立即进行了苫盖。同时,县环保局针对该货场违法行为下达行政处罚。	2017.10.31	是

### 滨州市少数民族经济社会发展促进会 注销公告

滨州市少数民族经济社会发展促进会(注册号:鲁社政字第M0212号,统一社会信用代码:51371600MJE9906868)经会员代表大会决议,拟向登记机关申请注销登记,请债权人于见报之日起45天内向本促进会申报债权。

特此公告

滨州市少数民族经济社会发展促进会  
2017年11月23日

### 金诺国际拍卖有限公司 拍卖公告

金诺拍字【2017】第385号

受委托,我公司定于2017年12月5日上午10时00分对以下标的进行公开拍卖:

一、拍卖标的:  
位于邹平县畜牧兽医局原兽药厂房租租赁权,租期三年。参考价:42930元/年,保证金:壹万元。

二、拍卖方式:根据报名情况及标的现状采用现场(邹平县公共资源交易中心开标厅)或网络(中国拍卖行业协会网络拍卖平台http://paimai.caa123.org.cn)的拍卖方式。

三、竞买申请与登记:有意竞买者,将规定数额的竞买保证金汇入以下指定账户(户名:金诺国际拍卖有限公司;开户行:齐鲁银行济南历城支行;账号:00000726003800003937),报名及保证金交纳截止时间:2017年12月4日下午16时。保证金交纳后请携带相关证件和竞买保证金交纳凭证(竞买方名称和交款方名称须一致)到邹平县公共资源交易中心三楼办理竞买登记手续。

四、标的展示与咨询:自公告之日起在标的所在地现场展示。

五、联系方式  
金诺国际拍卖有限公司  
副总经理 15665756319 0531-88815850  
网址: www.sdjnpn.com

金诺国际拍卖有限公司  
2017年11月27日

### 遗失声明

联系电话:3186726 18654306492

滨州市沾化区宏腾物流有限公司 财务专用章丢失,编码:3723253000077,声明作废。

山东信联农业信息工程有限公司 开户许可证、副本丢失,核准号:J4660001099002,声明作废。

山东万家园家居有限公司 丢失山东增值税专用发票(抵扣联、发票联)各1张,发票代码:3700164130,发票号码:07305331,特此声明。

阳信县王栋琴行营业执照正、副本丢失,注册号:371622600087441,声明作废。

滨州文明商贸有限公司 营业执照正、副本丢失,统一社会信用代码:91371602312679876B,声明作废。

滨州市军腾工程有限公司 发票领购簿丢失,税号:91371600MA3CJWBQ77,声明作废。

滨州市滨城区旭旭通讯营业厅 营业执照副本丢失,注册号:371602600600067,声明作废。

滨州经济开发区滨新超市税务登记正本丢失,税号:372301196402281921M0,声明作废。

梁秀梅安全生产知识和管理能力考核合格证丢失,编号:160372416010128,声明作废。

张超安全生产知识和管理能力考核合格证丢失,编号:160372316010076,声明作废。

董涛房屋他项权证丢失,证号:F-05375,声明作废。

阳信鑫利工艺品有限公司 股权出质设立登记通知书2份,质权登记编号:37160201702210004,不慎丢失,声明作废。

王岳因住宅专项维修资金专用票据不慎丢失,金额:柒仟柒佰陆拾柒元,声明作废。

王岳因住宅专项维修资金专用票据不慎丢失,金额:叁仟贰佰伍拾捌元,声明作废。

滨州市富邦物业管理有限公司 营业执照正、副本丢失,注册号:371602200027425,声明作废。

博兴县博城五路洪亮电机维修部税务登记副本丢失,税号:37232819670222003901,声明作废。

滨州华龙助剂有限公司 营业执照正、副本丢失,注册号:371625200020056,声明作废。

滨州华龙助剂有限公司 税务登记正、副本丢失,税号:371625310354541,声明作废。

滨州华龙助剂有限公司 组织机构代码证正、副本丢失,代码:31035454--1,声明作废。

董斌房产证丢失,产权证号:2013090078,声明作废。

邹平县海滨汽车用品经营部 营业执照正、副本丢失,注册号:371626600370809,声明作废。

淄博豪艺椰棕制品有限公司 邹平分公司 营业执照副本丢失,注册号:37162600144767,声明作废。

阳信县金阳倩美卫生用品批发部 营业执照副本丢失,注册号:371622600144767,声明作废。

博兴县曹王镇仁强豆柏购销处 营业执照正、副本丢失,注册号:371625600197112,声明作废。

邹平县好生一品斋特色羊肉水饺店 营业执照正、副本丢失,注册号:371626600435639,声明作废。

滨州华龙助剂有限公司 营业执照正、副本丢失,注册号:371625200020056,声明作废。

滨州华龙助剂有限公司 税务登记正、副本丢失,税号:371625310354541,声明作废。

滨州华龙助剂有限公司 组织机构代码证正、副本丢失,代码:31035454--1,声明作废。

董斌房产证丢失,产权证号:2013090078,声明作废。

邹平县海滨汽车用品经营部 营业执照正、副本丢失,注册号:371626600370809,声明作废。

淄博豪艺椰棕制品有限公司 邹平分公司 营业执照副本丢失,注册号:37162600144767,声明作废。

阳信县金阳倩美卫生用品批发部 营业执照副本丢失,注册号:371622600144767,声明作废。

博兴县曹王镇仁强豆柏购销处 营业执照正、副本丢失,注册号:371625600197112,声明作废。

邹平县好生一品斋特色羊肉水饺店 营业执照正、副本丢失,注册号:371626600435639,声明作废。